

お客様各位

FYH株式会社
国内営業部



弊社ホームページアクセス不具合について

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社ホームページ (www.fyhbearings.com) の不具合が発生し、従来からご覧頂いている内容の閲覧が出来なくなっております。また、QR コードからリンク先へのジャンプも出来ません。代理店様、取引先様、ユーザー様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

現在、下記 URL にてホームページを開設いたしましたので、以後、下記 URL でご利用下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

URL : www.fyh.co.jp

Web で検索頂く場合は、「fyh.co.jp」で検索してください。

但し、ホームページの内容が不足しており、ご利用の皆様には当面の間ご不便をおかけする事と思っておりますが、早急に内容を充実させてまいりますので、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

リンク先へジャンプ不可 QR コード対象品 : 製品個装箱、各種カタログなど

例 1) 個装箱の QR コード



例 2) 総合カタログ P.10 より抜粋

区分	軸径記号	使用温度範囲 (°C)	グリース	シール部材	軸受の内径
深溝球	200-300	4-100	シムテム 300 (ツッ素)	UC 用	100
深溝球	300-400	32-100	204 高粘度 (ツッ素)	UC 用	100

温度範囲 (°C)	グリース種類	使用時間	軸受のグリース
50	かなり少ない (2ヶ月)	1ヶ月	SH33M
70	無給油 (1ヶ月)	4ヶ月	SH33M
90	少 (0.5ヶ月)	2ヶ月	SH33M
100	少 (0.5ヶ月)	1ヶ月	SH33M
120	2週間	5日	SH33M
150	1週間	2日	SH33M

注) () 内のグリース給油期間は、標準用 (D2K) の場合を示します。本表のグリース給油期間は、1日8~10時間稼働の場合を示します。非稼働時が異なる場合は、本表から1/2倍の稼働時間を求めます。例えば、1日に8~10時間稼働するユニットは、グリース給油期間は半分になります。

10

リンク先へジャンプできません

以上

平成30年9月吉日

お取引先様各位

FYH株式会社
国内営業部



新ステンレスユニットの QR コード記載取り止めについて

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社ホームページへのアクセス不具合発生に伴い、ホームページの閲覧、QR コードの読み取りができない状況となっております。

これにより、先般より PR させて頂いております新ステンレスユニット(軸受箱)につきまして、QR コードの記載(レーザー印字)を取り止める運びとなりました。

誠に勝手なお願いでございますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

対象製品：新ステンレスユニット

- UCSP200JS6
- UCSF200JS6
- UCSFL200JS6
- UCST200JS6
- UCSPA200JS6

※UCSFC200JS6 は、当初より QR コードの記載はありません。

主な新ステンレスユニットの QR コード



先行して入荷しました新ステンレス製品には QR コードの記載済みの製品がございますのでご注意ください。

ホームページにつきましては新規制作を進めております。ご不便をお掛けしますが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

以上